<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">珠海斗门超毅实业有限公司安全现状评价</td></tr>
<tr><td>评价类别</td><td colspan="3">安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="3">本项目依据相关的法律法规、安全评价导则、技术标准要求，本次评价针对登峰公司的生产乙炔项目进行安全现状评价，评价范围为珠海斗门超毅实业有限公司位于珠海市斗门区井岸镇新青科技园新堂路 2 号厂房使用、储存危险化学品（含剧毒化学品）的安全现状，主要包括储存设施（B2 化学品仓库、剧毒化学品仓库、金盐仓）、使用场所（B1、B2、B3、B12 厂房），以及剧毒化学品及其他化学品使用、储存过程中涉及到的安全、卫生等方面内容。有关消防、防雷及环境保护等方面，本报告只检查企业是否已取得相关验收或检测合格文件；企业新建未验收的甲类仓库及已空置停用的 B3 化学品仓库，生活设施的液化石油气站（煤气房）或企业未提供的其他危险化学品作业、厂区其他作业活动、厂外运输不在本次评价范围内。项目涉及的危险化学品包括氰化钾、氰化亚金钾、氨水、丙酮、高锰酸钾、过硫酸钠、过氧化氢溶液（50%）、硫酸（98%）、硼酸、氢氧化钠、柴油、硝酸（68%）、盐酸、乙醇[75%]、乙酸、菲林水、稀释剂、ＥＣ电锡添加剂 125A 和菲林清洁剂 GEN-F 等共 19 种。其中氰化钾属于剧毒化学品及监控化学品；丙酮、高锰酸钾、硫酸（98%）、盐酸属于第 3 类非药品类易制毒化学品；硝酸、过氧化氢（含量 50%，又名双氧水）、高锰酸钾属易制爆化学品；不涉及重点监管化学品。</td></tr>
<tr><td colspan="4">参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）</td></tr>
<tr><td>所承担的工作</td><td>姓名</td><td colspan="2">资格证书编号</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>成可荣</td><td colspan="2">1600000000201179</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目组成员</td><td>石亚超</td><td colspan="2">1100000000201168</td></tr>
<tr><td>刘前进</td><td colspan="2">0800000000205352</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">报告编制人</td><td>成可荣</td><td>1600000000201179</td></tr>
<tr><td>石亚超</td><td>1100000000201168</td></tr>
<tr><td>刘前进</td><td>0800000000205352</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>郑如佳</td><td>080000000205453</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>邓　麟</td><td>0800000000102791</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>方晗琛</td><td>0800000000100258</td></tr>
<tr><td>技术专家</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">到现场开展
安全评价
工作情况</td><td>人员</td><td colspan="2">成可荣　　郑如佳</td></tr>
<tr><td>时间</td><td colspan="2">2019 年 9 月 20 日</td></tr>
<tr><td>主要任务</td><td colspan="2">对项目现场周边、内部布置及安全设施等情况进行分析评价，对存在的安全隐患提出整改建议和措施。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td colspan="3">2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

现场照片如下：


MULTEK
a dbaj company
NORTH CAMPUS·DOUMEN
斗 門 北 廠 區
出厂区须知
接受检查登记并服从管理
北厂2号大门