

安全评价项目信息

安全评价项目名称	番禺全盛树脂有限公司安全现状评价报告	
评价类别	现状评价	
项目简介	<p>番禺全盛树脂有限公司（以下简称“全盛树脂公司”）成立于 2000 年 3 月，企业类型：有限责任公司（台港澳合资），办公住所：广州市南沙区黄阁镇小虎村，法定代表人：施得中，注册资本：360 万美元，经营范围：其他非危险基础化学原料制造；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；佣金代理、化工产品批发（含危险化学品、不含成品油、易制毒化学品）；危险化学品制造。全盛树脂公司生产场所位于广州市南沙区黄阁镇小虎村，属于危险化学品生产、储存和使用单位，主要生产销售聚氨酯树脂和非危险化学品聚酯多元醇。全盛树脂公司上次于 2018 年 10 月 17 日取得《安全生产许可证》，其主要负责人：许博胜，单位地址：广州市南沙区黄阁镇小虎村，许可范围：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃] (序号 2828, 聚氨酯树脂)，有效期至 2021 年 10 月 16 日。</p> <p>全盛树脂公司上一次自 2018 年取得安全生产许可证以来，没有新改扩建，在生产能力、生产范围和生产装置等方面未发生变化。</p> <p>全盛树脂公司自上一次 2018 年取得安全生产许可证以来，在 2020 年 7 月 19 日发生过一起导热油泄漏着火事故，事故中无任何人员伤亡，无任何化学品泄漏至公共环境，期间未发生火灾等重大安全生产事故，也没有发生过重伤以上事故和职业性中毒事故。</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等有关规定，全盛树脂公司的安全生产许可证需要换证，因此，需要进行安全评价。受全盛树脂公司的委托，广东正维咨询服务服务有限公司承接了该安全评价任务。</p>	
评价结论	<p>番禺全盛树脂有限公司本次申请《安全生产许可证》延期换证的许可范围：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃] (序号 2828, 聚氨酯树脂)。</p> <p>综上所述，番禺全盛树脂有限公司对查出的事故隐患已进行整改，其安全生产条件符合现行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等有关安全生产法律、法规及规范、标准等的规定，满足安全生产的要求，具备危险化学品生产企业安全生产许可证延期换证的条件。</p>	
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）		
所承担的工作	姓名	资格证书编号
项目组长	容子勋	0800000000102888
项目组成员	刘学俊	0800000000205879
	李海彪	0800000000207308
	石宁	0800000000205429
报告编制人	容子勋	0800000000102888
	刘学俊	0800000000205879
	李海彪	0800000000207308
	石宁	0800000000205429
报告审核人	方晗琛	0800000000100258
过程控制负责人	詹卓书	0800000000102791
技术负责人	王兵	1200000000100250
到现场开展安全评价工作情况	人员	容子勋
	时间	21.7.16
	主要任务	勘查现场
报告提交时间	21.9	
备注		

现场照片



