

安全评价项目信息

安全评价项目名称	惠州市潼湖鸿达石场原排土场高陡边坡整改专项评价报告	
评价类别	专项评价	
项目简介	<p>惠州市潼湖鸿达石场（以下简称“鸿达石场”）为一个扩建的露天开采砂岩的矿山，位于惠州市惠城区潼湖镇广和村蚬口角小组伯公坑，矿山最早成立于 2008 年 5 月 22 日，2016 年 4 月 27 日惠州仲恺高新区市场监督管理局换发了新的《营业执照》，统一社会信用代码：91441300675176987H，法定代表人为翟雄发，企业类型为个人独资企业，经营范围：建筑用长石石英砂岩开采及销售。</p> <p>鸿达石场于 2009 年 9 月 21 日在惠州市惠城区发展和改革局办理了新建项目的立项备案，备案项目编号：091302101200150。</p> <p>惠州市潼湖鸿达石场原于 2010 年 7 月 13 日取得惠州市国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C4413002010017130053275），矿区地址：惠州市惠城区潼湖镇，矿山名称：惠州市潼湖鸿达石场，开采矿种：砂岩（建筑用长石石英砂岩），开采方式：露天开采，生产规模：25 万 m³/年，开采深度：由+218m 至+80m，矿区面积：0.1924km²，有效期限自 2010 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 13 日。矿山采矿许可证到期后，矿山处于停产状态至今。</p> <p>2018 年 4 月 18 日鸿达石场通过办理新建项目安全设施“三同时”手续取得惠州市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：（粤）FM 安许证字[2018]La011 I，主要负责人：涂帮林，许可范围：年产 25 万立方米砂岩露天开采，有效期：2018 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。</p> <p>2017 年鸿达石场向惠州市国土资源局申请变更矿区范围和增加开采深度，并于 2018 年 7 月 23 日获取惠州市国土资源局仲恺高新区分局颁发的新《采矿许可证》（证号：C4413002010017130053275），对比原《采矿许可证》，矿山采矿权人、地址、矿山名称、经济类型、开采矿种、开采方式、生产规模和矿区面积保持不变，开采深度由原“+218m 至+80m”变更为“+218m 至+30m”，矿区范围有所变化，有效期限：肆年，自 2018 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 23 日。</p> <p>2017 年 12 月 29 日惠州市仲恺区安监局对鸿达石场进行安全检查，发现：“1、在原有停用的排土场私自进行堆土形成高陡边坡；2、未经设计和审批在原有停用的排土场右侧私自堆土。”并根据现场检查情况作出如下处理决定：“1、立即停止非法排土作业；2、及时采取整改措施，直至达到符合相关安全要求为止。”</p>	
评价结论	<p>惠州市潼湖鸿达石场排土场已按照《惠州市潼湖鸿达石场排土场高陡边坡治理方案》进行了整改，排土场整体安全稳定性满足安全要求，符合《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》及相关法律法规的规定，具备安全条件。</p>	
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）		
所承担的工作	姓名	资格证书编号
项目组长	孙培奇	安全工程
项目组成员	周维	通风与安全
	孙定中	水文地质与工程地质
报告编制人	孙培奇	安全工程
	周维	通风与安全
	孙定中	水文地质与工程地质
报告审核人	关文进	采矿工程
过程控制负责人	于海龙	安全工程

技术负责人	余学云		采矿工程
到现场开展 安全评价 工作情况	人员	孙培奇、孙定中	
	时间	18.8	
	主要任务	勘查现场	
报告提交时间	18.9		
备注			