

安全评价项目名称	中国石化销售有限公司广东清远连州服务区西区加油站经营项目	
评价类别	安全现状评价	
项目简介	本项目依据相关的法律法规、安全评价导则、技术标准要求，对中国石化销售有限公司广东清远连州服务区西区加油站经营项目的安全设施、安全管理现状等进行分析评价。	
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）		
所承担的工作	姓名	资格证书编号
项目组长	成可荣	1600000000201179
项目组成员	雷冬桂	1700000000200997
	孙培奇	1800000000201139
报告编制人	成可荣	1600000000201179
	雷冬桂	1700000000200997
	孙培奇	1800000000201139
报告审核人	黄维杰	0800000000205437
过程控制负责人	邓 麟	0800000000102791
技术负责人	方晗琛	0800000000100258
技术专家		
到现场开展安全评价工作情况	人员	成可荣 亢一哲
	时间	2019年4月17日
	主要任务	对项目现场周边、内部布置及安全设施等情况进行分析评价，对存在的安全隐患提出整改建议和措施。
报告提交时间	2019年5月	
备注		

现场照片

